

Compat-Chamb.

Télécommande compatible CHAMBERLAIN / LIFT MASTER 4335E.

Cette télécommande s'enregistre sur les motorisations CHAMBERLAIN ou LIFTMASTER selon la procédure :



Boitier 2015



Boitier 2017.

ATTENTION ne pas utiliser la touche 2

MAJ -12-2017.


Remplacement d'une CHAMBERLAIN / LIFT MASTER 94335 :

1. Enfoncer et relâcher le bouton learn sur le moteur.
2. Le témoin lumineux learn s'allume en continu 30 secondes.
3. Tenir enfoncé la touche « 1 » de la télécommande Compat-Chamb.
4. Relâcher lorsque l'éclairage du moteur clignote. La télécommande est enregistré.

RAZ : Effacement de toutes les télécommandes :

Enfoncer et tenir le bouton "learn" jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes).

Toutes les télécommandes sont maintenant effacés.



Dysfonctionnement :

Le récepteur d'une motorisation peut enregistrer entre 3 et 15 télécommandes selon les marques et les modèles.

Parfois, suite à de mauvaises manipulations, la même télécommande peut être enregistrée 4, 5, 6 fois ou plus sur le récepteur, limitant la capacité d'enregistrement du récepteur.

Une fois le récepteur saturé, l'enregistrement d'une nouvelle télécommande efface une ancienne.

Attention, la Compat-chamb ne fonctionne pas sur les motorisations CHAMBERLAIN fabriquées avant 2005